


16.0 Część graficzna



Fot. Elewacja południowa –stan wrzesień 2005 r.



Fot. 2 Elewacja zachodnia



Fot. 3 Elewacja południowa



Fot. 4. Elewacja zachodnia



Fot. 5 Elewacja północna



Fot. 6 Portal w elewacji zachodniej –widoczne pionowe spękania



Fot. 7 Portal w elewacji zachodniej




Fot. 8 Elewacja południowa



Fot. 9 Narożnik pld.-wsch. nawy –zarysowanie
biegnące przez całą wysokość ściany



Fot. 10 Narożnik pñ.-wsch. nawy –pęknięcie
biegnące przez całą wysokość ściany



Fot. 11 Szczyt w elewacji wschodniej




Fot. 12 Zwieńczenie szczytu wschodniego nawy




Fot. 13 Styk północnej połaci dachowej zakrystii ze ścianą wschodnią nawy




Fot. 14 Okno w elewacji wschodniej zakrystii



Fot. 15 Wnętrze nawy –widok w kierunku wsch.




Fot. 16 Wnętrze nawy –widok w kierunku Zach.



Fot. 17 Ościeże w drzwiach wejściowych do nawy
-zawilgocony i osypujący się tynk




Fot. 18 Narożnik płd.-wsch. nawy –zwilgocony
i osypujący się tynk



Fot 19 Oryginalna ceramiczna posadzka
w północnym pomieszczeniu gospodarczym
pod emporą organową



Fot. 20 Posadzka w nawie



Fot. 21 Posadzka w zakrystii



Fot. 22 Spękania i zarysowania narożnika
płd.-wsch. zakrystii



Fot. 23 Pomieszczenie strychowe nad zakrystią



Fot. 24 Ściana zachodnia w poziomie empyry
organowej –widoczne spękanie
i zawilgocenia tynku



Fot. 25 Widok ogólny więźby dachowej




Fot. 26 Widok ogólny więźby dachowej



Fot. 25 Ściana szczytu zachodniego



Fot.28 Stalowe ściągi



Fot.29 Poluzowany i zerwany węzeł



Fot. 30 Skorodowany wieszak więzara wschodniego



Fot. 31 Belka stropowa



Fot. 32 Odkrywka „C” ściany fundamentowej zakrystii



Fot. 33 Odkrywka „B” ściany płd. nawy



Fot. 34 Odkrywka „B” ściany płd. nawy



Fot. 34 Odkrywka „A” ściany płd. nawy



Fot. 34 Odkrywka „a” przypory ściany płd. nawy