



Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 125
75-602 Koszalin

S. Lis
K

Urząd Gminy Malechowo
W P Ł Y N E
S E K R E T A R I A T

21-05-2024

4044/24

L.dz. tel. 94/3408152; fax: 94/3411283
www.wkz.szczecin.pl e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

Koszalin, dnia 16 maja 2024 r.

ZN.K.5183.55.2024.AF

Gmina Malechowo
76-142 Malechowo 22A
działająca z upoważnienia:
Ks. Grzegorza Ciszka
Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej
Pw. Matki Bożej Gromnicznej
76-142 Malechowo 43

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami),

na wniosek Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22A, działającej z upoważnienia Ks. Grzegorza Ciszka, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Matki Bożej Gromnicznej, 76-142 Malechowo 43, w sprawie:

o wydanie zaleceń konserwatorskich (w związku z zamiarem opracowania dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dot. remontu kościoła) dla remontu kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Karwicach, działka nr 75, obręb Karwice, gm. Malechowo, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 398 decyzją z dnia 26.04.1964 r. (nowy numer A-730).

**Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydaje
ZALECENIA KONSERWATORSKIE
dla remontu kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Karwicach, działka nr 75, obręb Karwice,
gm. Malechowo, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 398 decyzją z dnia
26.04.1964 r. (nowy numer A-730).**

ZWKZ w Szczecinie zaleca:

1. Wykonanie ekspertyzy technicznej oceniającej stan techniczny obiektu (przez osoby posiadające właściwe uprawnienia), uwzględniającej:
 - 1) Stan techniczny fundamentów i ścian. O ile będzie to konieczne przeprowadzenie badań geotechnicznych.
 - 2) Stan techniczny więźby dachowej i stropu.
 - 3) Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej.
 - 4) Stan techniczny wypraw tynkarskich.
 - 5) Systemy odprowadzania wód opadowych.
 - 6) Występowanie (żerowanie) szkodników drewna), pleśni i grzybów.
2. Wykonanie badań konserwatorskich (przez osoby posiadające właściwe uprawnienia – art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):
 - 1) Tynków na ścianach kościoła w celu określenia stanu ich zachowania, także pod kątem pierwotnego wykończenia ścian kościoła, oraz na okoliczność istnienia pierwotnych wypraw tynkarskich polichromii.
 - 2) Stanu zachowania stolarki (w tym przepierzenie między zakrystią a kościołem).

3. Przeprowadzenie kwerendy archiwalnej mającej na celu pozyskanie materiałów dot. wyglądu kościoła i jego wnętrza
4. W oparciu o wyżej wymienione ekspertyzy, badania i kwerendę, opracowanie (przez osoby posiadające właściwe uprawnienia), w zależności od wynikających z nich wniosków:
 - 1) Projektu budowlanego remontu kościoła.
 - 2) Projektu remontu instalacji elektrycznej i projektu instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamań i napadu (z minimalną ingerencją w substancję zabytkową obiektu).
 - 3) Programu (programów) prac mających na celu eliminację czynników biologicznych wpływających negatywnie na stan zachowania obiektu
 - 4) Programu (programów) prac konserwatorskich.
 - 5) Projektu odprowadzenia wód opadowych (o ile zaistnieje taka konieczność).
 - 6) Projektu zagospodarowania terenu (w przypadku konieczności reprofilacji otoczenia kościoła).
5. Przeprowadzenie konserwacji (remontu) kościoła w oparciu o wymienione w pkt. 4 niniejszych zaleceń dokumentację, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Parafii Rzymskokatolickiej
Pw. Matki Bożej Gromnicznej
76-142 Malechowo 43

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

mgr Marlena Wózniewska
STARSZY INSPEKTOR
ds. zabytków archeologicznych

*Sprawę prowadzi: gł. specjalista ds. zabytków nieruchomych mgr inż. arch. Andrzej Fijałkowski
tel. 094 3408152 w. 24*